



CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

A VOZ SAMPAIENSE



INDICAÇÃO Nº 013/2026, DE 13 DE MARÇO DE 2026.

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio

EMENTA: Indica ao Sr. Prefeito Municipal, que seja providenciada a recuperação do telhado e a reposição das luminárias que se encontram danificadas na quadra poliesportiva da EMEF Messias Delfino Alves, localizada na comunidade de Vila São João, neste município.

A Vereadora **Diernis Samara Peixoto Gama**, signatária do PT, nos termos do art. 173, do Regimento Interno, **INDICA**, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de General Sampaio, **João Paulo Sales Cordeiro**, a proceder com a recuperação do telhado e a reposição das luminárias que se encontram danificadas na quadra poliesportiva da EMEF Messias Delfino Alves, localizada na comunidade de Vila São João, neste município.

Sala das Sessões do Plenário Vereador Delfino Peixoto Gomes, aos 13 de março de 2026.

Diernis Samara Peixoto Gama

Vereadora - PT

JUSTIFICATIVA

**Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,**

A quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Messias Delfino Alves representa um espaço de grande importância para os alunos da instituição e para toda a comunidade da localidade de Vila São João.

Trata-se de um ambiente destinado à prática esportiva, à realização de atividades pedagógicas, eventos escolares e também ao lazer dos moradores da região.

Entretanto, atualmente a estrutura da quadra apresenta problemas significativos, especialmente no telhado, que necessita de reparos urgentes, uma vez que as avarias comprometem a proteção do espaço contra sol e chuvas, dificultando a realização das atividades escolares e esportivas.

Em períodos chuvosos, a situação se agrava, podendo ocasionar danos ainda maiores à estrutura e colocando em risco a segurança dos usuários.



CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

A VOZ SAMPAIENSE




Outro ponto que merece atenção é a iluminação do local, visto que diversas luminárias se encontram queimadas ou com funcionamento inadequado.

A ausência de iluminação adequada compromete o uso da quadra no período da tarde e da noite, prejudicando atividades escolares, projetos esportivos e ações comunitárias que dependem desse espaço.

A recuperação do telhado e a reposição das luminárias são medidas relativamente simples, mas de grande impacto social, pois garantirão melhores condições de uso do equipamento público, segurança aos alunos e incentivo à prática esportiva, que é fundamental para o desenvolvimento físico, social e educacional das crianças e jovens.

Além disso, investir na manutenção dos equipamentos públicos demonstra o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação, do esporte e do bem-estar da comunidade, preservando o patrimônio público e assegurando que ele continue cumprindo sua função social.

Diante do exposto, e considerando a relevância da quadra poliesportiva para a escola e para a população da comunidade de Vila São João, solicitamos a especial atenção do Poder Executivo Municipal para que sejam adotadas as providências necessárias com a maior brevidade possível.


Diernis Samara Peixoto Gama
Vereadora - PT